

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

MANTENIMIENTO MENOR 2014

CONTENIDO

A. CEDULA DE MANTENIMIENTO MENOR 2014 B. DATOS GENERALES DEL PLANTEL
C. RESUMEN DE NECESIDADES
1. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO1.1 Cancelería y Protecciones1.2 Delimitación del Plantel
2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS 2.1 Instalación Eléctrica 2.2 Red Hidráulica 2.3 Red Sanitaria 2.4 Red Pluvial
2.5 Gas LP2.6 Otras:2.6.1 Equipos de Aire Acondicionado2.6.2 Desagüe.
3. CONSERVAR LOS SERVICIOS SANITARIOS 3.1 Sanitarios.
4. MANTENER EL ESTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS 4.1 Impermeabilización. 4.2 Otros: 4.2.1 Paredes. 4.2.2 Pisos.
 4.2.3 Techos. 4.2.4 Áreas Verdes. 4.2.5 Estacionamientos. 4.2.6 Planta Tratadora de Aguas Residuales

DIRECTORIO

ING. FRANCISCO JAVIER ORTÍZ SERRANO Director

ING. JAIME OLVERA GONZÁLEZ Subdirector de Planeación y Vinculación

C.P. BERNESIO KIYOTA MATSUSHITA Subdirector de Servicios Administrativos

M.C. MA. NIDIA BELTRÁN SÁNCHEZ
Jefa del Dpto. de Planeación, Programación y
Presupuestación.

ING. EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios

ING. RICARDO LÓPEZ TAPIA

Jefe de la Oficina de Construcción y Equipamiento

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CEDULA DE MANTENIMIENTO MENOR 2014

		FECHA:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI	01/03/2014

	CONCERTO		IM	PORT	E
No	CONCEPTO		PARCIAL		TOTAL
1 GARANTIZ	AR LA SEGURIDAD Y SALVARGUARDAR EL PATRIMONI	0			
	1.1 CANCELERÍA Y PROTECCIONES	\$	5,073,000.00	\$	9,883,000.00
	1.2 DELIMITACIÓN DEL PLANTEL	\$	4,810,000.00	٦	3,863,000.00
2 MEJORAR	EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS				
	2.1 INSTALACIÓN ELECTRICA	\$	10,916,000.00		
	2.2 RED HIDRÁULICA	\$	5,295,400.00		
	2.3 RED SANITARIA	\$	1,943,400.00	\$	24,618,450.00
	2.4 RED PLUVIAL	\$	1,061,100.00	٦	24,018,430.00
	2.5 GAS	\$	360,450.00		
	2.6 OTRAS	\$	5,042,100.00		
3 CONSERVA	AR LOS SERVICIOS SANITARIOS				
	3.1 SANITARIOS	\$	4,166,100.00	\$	4,166,100.00
4 MANTENE	R EL ESTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS				
	4.1 IMPERMEABILIZACIÓN	\$	4,147,200.00	_	20 501 000 00
	4.2 OTROS	\$	16,354,700.00	\$	20,501,900.00
	SUMA TOTAL			\$	59,169,450.00

		SELLO
FIRMA:		
DIRECTOR:	ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO	INSTITUTO TECHOLOGICO DE MEXICALI
		S. E. P.
ELÉFONO:	(686) 580 4906	
MAIL:	construccionyequipamiento@itmexicali.edu.mx	
FIRMA:		
ELABORÓ:	MC MARÍA NIDIA BELTRÁN SÁNCHEZ ING. RICARDO LÓPEZ TAPIA	- Walley Accept

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA MANTENIMIENTO MENOR 2014 JUSTIFICACION TÉCNICA

ING. EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	ELABORO			NO. FAX:	TELEFONO(S):	UBICACIÓN:	CLAVE:	PLANTEL:	
MZÅLEZ PÉREZ MANTENIMIENTO	DRO	IMPORTE (DE ACUERDO A NECESIDADES IDENTIFICADAS)	IMPORTE REQUERIDO	686 568-78-03	TELEFONO(S): (686) 580 4905, 580 4906, 580 4907	DIRECCION: AV. TECNOLÓGICO S/N COL ELIAS CALLES POBLACION: MEXICALI, B.C.	02DIT0022L	I.T. DE MEXICALI No. 49	DATOS GENERALES DEL PLANTEL
ING, FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL		\$ 59,169,450		•		ESTADO: 2			TEL

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

JUSTIFICACION TÉCNICA **MANTENIMIENTO MENOR 2014**

lest of the second seco		4.2 OTROS	4.1 IMP	MANTENER	3.1 SAN	3. CONSERVA	2.6 OTRAS	2.5 GAS L.P.	2.4 RED	2.3 REC	2.2 REC	2.1 INST	2. MEJORAR	1.2 DEL	1.1 CAN	1. GARANTIZ	Ġ.	NO
	SUMA TOTAL	(OS	4.1 IMPERMEABILIZACION	MANTENER EL ESTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS	3.1 SANITARIOS	CONSERVAR LOS SERVICIOS SANITARIOS	AS	L.P.	2.4 RED PLUVIAL	2.3 RED SANITARIA	2.2 RED HIDRAULICA	2.1 INSTALACION ELECTRICA	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS	1.2 DELIMITACION DEL PLANTEL	1.1 CANCELERIA Y PROTECCIONES	GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO	001101	CONCEPTO
	\$	16,354,700	4,147,200	108	4,166,100		5,042,100	360,450	1,061,100	1,943,400	5,295,400	10,916,000	Y EQUIPOS	4,810,000	5,073,000	EL PATRIMONIO	PARCIAL	IMPORTE APROXIMADO (\$)
	59,169,450			20,501,900		4,166,100							24,618,450			9,883,000	TOTAL	XIMADO (\$)

AULAS TALLERES LABORATORIOS BIBLIOTECA CENTROS DE COMPUTO ANDADORES Y PASILLOS ESPACIOS EXTERIORES OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ OBSERVACIONES: AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS) OSU RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ **ELABORO** DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA ULTIMO AÑO 2012 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA PERIMETRO DEL PLANTEL (M.): . GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MALLA CICLON 1.1 CANCELERIA Y PROTECCIONES, 1.2 BARDA PERIMETRAL BARDA JUSTIFICACION TECNICA CANCELERIA **MANTENIMIENTO MENOR 2014** DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 470 925 B=BUENO R=REGULAR M=MALO I=INSERVIBLE N/A= NO APLICA ZZZZZZ SIN PROTECCION SITUACION ACTUAL OTROS TOTAL 900 2295 M. MALLA CICLONICA ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL

DELIMITACION DEL PLANTEL OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ) RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ PROTECCIONES BARDA PERIMETRAL CANCELERIA MALLA CICLONICA PARTIDA **ELABORO** DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA I. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS ADEMAS DEL USO NATURAL DE PUERTAS Y VENTANAS EL TERRREMOTO DE 2010 DAÑO LOS LA BARDA DE CONCRETO, LA MALLA CICLONICA Y CERCA METLICA REQUIERE REPARACION EN AREA DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ESTACIONAMIENTOS SE REQUIERE SUSTITUCION DE JUSTIFICACION TECNICA EL 30% DE LAS INSTALCIONES DEL ITM NO CUENTA CON PROTECCION METALICA SISTEMAS DE ACCESO Y VENTILACION DE LAS AULAS POR LO CUAL REQUIEREN **MANTENIMIENTO MENOR 2014** MAYOR QUE INCUYE SUSTITUCION PARCIAL, PINTURA Y ACCESORIOS 1.1 CANCELERIA Y PROTECCIONES, 1.2 BARDA PERIMETRAL IMPORTE TOTAL TRAMOS PARCIALES, TUBEDRIA Y ACCESORIOS NECESIDADES IDENTIFICADAS REPARACION, AJUSTE Y LUBRICACION ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO IMPORTE APROXIMADO (\$) EL DIRECTOR DEL PLANTEL 3,323,000 1,750,000 9,883,000 1,480,000 3,330,000 *

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

TALLERES LABORATORIOS BIBLIOTECA CENTROS DE COMPUTO ANDADORES Y PASILLOS ESPAÇIOS EXTERIORES OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ OBSERVACIONES: AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES SUBESTACIONES USO DE LOS ALUMNOS) RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ ELABORO CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD DE LOS TRANFORMADORES (LA TOTAL): ACOMETIDA Y SUBESTACION ELECTRICA DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA ULTIMO AÑO ATENCION 2013 2010 2010 2010 2012 2010 2010 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA 2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS /5€QUIPOS JUSTIFICACION TECNICA 440/254-220/127 VOLTS DISTRIBUCION BUENA DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 2.1 INSTALACION ELECTRICA **MANTENIMIENTO MENOR 2014** B= BUENO R= REGULAR M= MALO I= INSERVIBLE N/A= NO APLICA SISTEMA DE pedestal BUENO NUMERO DE FASES 3fases 60 hertz ILUMINACION BUENA 3 2 N N N SITUACION ACTUAL 2) KVA pedestal CONTROL BUENO REGISTROS BIEN ω ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO BUENA pedestal EL DIRECTOR DEL PLANTEL ESPECIFICAR AQUÍ FALTA

DEL PLANTEL	EL DIRECTOR DEL PLANTEL	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
ER ORTIZ SERRANO	ING, FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO	ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ
	Vo.Bo.	ELABORO
10,916,000	IMPORTE TOTAL	
2,200,000	REQUIERE MANTENIMIENTO ANUAL QUE DEBERA INCLUIR APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL	OTROS (ESPECIFICAR)
236,000	MANTENIMENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA	REGISTROS
1,100,000	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA POR CANCELERIA Y PUERTAS METALICAS	CONTROL
4,540,000	VIDA UTIL AGOTADA Y POR USO NATURAL	ILUMINACION
1,580,000	MAL ESTADO POR ROBO Y VANDALISMO	SISTEMA DE TIERRAS
	UBICADA EN AREA DE ACOMETIDA PRINCIPAL C.F.E. AL SUR EDIFICIO M VOLTAJE 33000/440/254-220/127 VOLTS (DOBLE REL. EN BAJA TENSION)	DISTRIBUCION
1,260,000	SCUBESTACIONES DISTRIBUIDAS EN EDIFICIO M, EDIFICIO G, EDIFICIO B Y EDIFICIO U	SUBESTACION ELECTRICA
IMPORTE APROXIMADO (\$)	DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS	PARTIDA
	2.1 INSTALACION ELECTRICA NECESIDADES IDENTIFICADAS	
	2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS	

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA **MANTENIMIENTO MENOR 2014**

CENTROS DE COMPUTO ANDADORES Y PASILLOS ESPACIOS EXTERIORES OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ OBSERVACIONES: TALLERES **SIBLIOTECA** ABORATORIOS AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES ALMACENAMIENTO (CISTERNA) DIAMETRO CAPACIDAD TOMA HIDRAULICA OSU DE LOS ALUMNOS) ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ **ELABORO** ULTIMO AÑO ATENCION 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2012 140 2010 Se cuenta con una red de agua tratada para riego de campos deportivos y áreas verdes (biblioteca, plaza y loma del simbolo) M. 3 PULG TOMA 338 NA Z 3 Z Z 2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS CISTERNA Z DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE JUSTIFICACION TECNICA EQUIPOS DE BOMBEO EN CISTERNA POTENCIA ARREGLO EQUIPOS DE B= BUENO 2.2 RED HIDRAULICA DISTRIBUCION R=REGULAR M=MALO I=INSERVIBLE REGULACION SECCIONAMIENTO Y 4 de 7.5 H.P. æ 3 מ מ SITUACION ACTUAL æ OTRO TIPO DE ABASTECIMIENTO ESPECIFICAR AGUA RESIDUAL DOMESTICA CAPACIDAD REGULACION (TINACOS) Vo.Bo. CONTROL NA ZZZZ N R N/A= NO APLICA ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO REGISTROS EL DIRECTOR DEL PLANTEL M. 3 ESPECIFICAR AQUÍ OTROS

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ER ORTIZ SERRANO DEL PLANTEL	ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL	ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ
	80:100	FEADORO
0,400,700		EI ARORO
5 295 400	IMPORTE TOTAL	OTROS (ESPECIFICAR)
	AGUA A LOS BAÑOS	REGISTROS
1,443,000	LOS CORTES DE AGUA POTABLE A LAS ÁREAS VERDES SEPARANDO ASÍ EL RIEGO DE EL	SECCIONAMIENIO I CONTROL,
675,400	EDIFICIOS	REGULACION (TINACOS)
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TINACOS LOCALIZADOS EN LOS DIFERENTES	
1,200,000	ES NECESARIA LA REDISTRIBUCION GENERAL EN TODO EL PLANTEL	DISTRIBUCION
1,120,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOMBAS INCLUYENDO LA INSTALACION ELECTRICA Y LA TUBERIA	EQUIPOS DE BOMBEO
580,000	DXE PINTRUA ESPECIAL PARA ACUMULACION DE AGUA	ALMACENAMIENTO (CISTERNA)
277,000	MAN IENIMIENI O FREVENTIVO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CAMBIO DE VALVULAS Y ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS	TOMA HIDRAULICA
IMPORTE APROXIMADO (\$)	DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS	PARTIDA
	2.2 RED HIDRAULICA NECESIDADES IDENTIFICADAS	

MANTENIMIENTO MENOR 2014 JUSTIFICACION TÉCNICA

TALLERES LABORATORIOS BIBLIOTECA CENTROS DE COMPUTO ANDADORES Y PASILLOS ESPACIOS EXTERIORES OTROS (ESPECIFICAR AQUI BOMBEO DE CARCAMO OBSERVACIONES: SE CUENTA CON SISTEMA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA EDIFICIOS A,V,D,F,Y Q, NO SE UTILIZA LA RED MUNICIPAL YA QUE SE LOCALIZA A UN AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES RED INTERIOR MATERIALES DIAMETROS MATERIALES BAJADAS OSU RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LOS ALUMNOS) ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ ELABORO S,PVC,COBRE,GALVANIZA ULTIMO AÑO 4Y2 PULG. 2010 NIVEL MAS ALTO QUE LAS INSTALACIONES, SE DESCARGA AL CANAL MUNICIPAL DE AGUAS NEGRAS ABS, PVC 2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS RED INTERIOR BAJADAS DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Z 33333 B= BUENO R= REGULAR M= MALO I= INSERVIBLE 2.3 RED SANITARIA MATERIALES RED EXTERIOR DIAMETROS REGISTROS Z PVC, GALVANIZADO POZOS DE VISITA 8Y6 PULG. Z SITUACION ACTUAL RED EXTERIOR Vo.Bo. 3 DISPOSICION FINAL ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO OTRO (ESPECIFICAR) FOSA SEPTICA RED MUNICIPAL DISPOSICION FINAL EL DIRECTOR DEL PLANTEL N/A= NO APLICA × × ESPECIFICAR AQUI

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ	ELABORO		OTROS (ESPECIFICAR) CARCAMO DE BOMBEO	DISPOSICION FINAL	RED EXTERIOR	POZOS DE VISITA DR	REGISTROS	BAJADAS SANITARIAS	RED INTERIOR	
EL DIRECTOR DEL PI ANTEL	ING, FRANCISCO JAVIER ORTIZ	Vo.Bo.	IMPORTE TOTAL	LAS BOMBAS REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO MANOMETROS Y VALVULAS EXISTENTES	SE REQUERE COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE REGISTRO CON LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS NUEVOS CON UNA BUENA NIVELACION DE DESCARGA POR GRAVEDAD.	SE REQUIERE DESASOLVE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO ENEDIFICIO D	MANTENIMIENTO GENERAL DE DASASOLVE Y REPARACION, LA LINEA QUE CONDUCE EL DRENAJE DE CAFETERIA REQUIERE MANTENIMIENTO CONTRA GRASAS ACUMULADAS.	REPARACION DE REGISTROS DAÑADOS POR TRANSITO VEHICULAR Y CAUSADOS POR EL LEVANTAMIENTO DURANTE LA REVISION O MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA EN LINEAS DAÑADAS	DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS SONDEO MECANICO A TODO EL SISTEMA EN EL PLANTEL	2.3 RED SANITARIA NECESIDADES IDENTIFICADAS
JEI PI ANTEI	ER ORTIZ SERRANO		1,943,400	104,900	139,900	305,100	262,300	460,700	289,500	IMPORTE APROXIMADO (\$) 381,000	

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

JUSTIFICACION TÉCNICA **MANTENIMIENTO MENOR 2014**

OBSERVACIONES: LA RED PLUVIAL DEL EDIFICIO Q REQUIERE CONECTARSE A LA RED INTERNA YA QUE LA LINEA DE DRENAJE MUNICIPAL QUEDA A UN NIVEL MUCHO MAS ALTO, POR LO QUE SE VE MATERIALES DIAMETROS BAJADAS ABS,PVC PULG. 2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS MATERIALES DIAMETROS RED EXTERIOR 2.4 RED PLUVIAL 4 Y 8 ABS, PVC PULG. RED MUNICIPAL OTRO (ESPECIFICAR) FOSA SEPTICA DISPOSICION FINAL CARCAMO DE BOMBEO

BIBLIOTECA
CENTROS DE COMPUTO
ANDADORES Y PASILLOS
ESPACIOS EXTERIORES
OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ AULAS TALLERES ABORATORIOS AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTACIONAMIENTOS OSU DE LOS ALUMNOS) RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ ELABORO ULTIMO AÑO 2010 2010 2010 2010 CAPTACION EN 72 Z Z Z BAJADAS S Z @ Z Z Z AFECTADA POR LAS DESCARGAS DE ESTE ULTIMO DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CAPTACION EN EXTERIORES B= BUENO R= REGULAR M= MALO |= INSERVIBLE REGISTROS ≤ ≥ SITUACION ACTUAL POZOS DE VISITA 33 RED EXTERIOR Vo.Bo. 3 N/A= NO APLICA DISPOSICION FINAL ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL 3 OTROS ESPECIFICAR AQUÍ

DEL PLANTEL	EL DIRECTOR DEL PLANTEL	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO	ING, FRANCISCO JAV	ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ
	Vo.Bo.	ELABORO
1,061,100	IMPORTE TOTAL	
		OTROS (ESPECIFICAR)
104,900	SONDEO Y LIMPIEZA	DISTRIBUCION EXTERIOR
		ALMACENAMIENTO
148,600	LIMPIEZA Y DESASOLVE	REGISTROS Y POZOS DE VISITA
109,800	LIMPIEZA GENERAL, INSTALACION Y AMPLIACION DE CANALES DE DESAGUE PARA EVITAR QUE SE INUNDEN ESTACIONAMIENTOS	CAPTACION EN EXTERIORES
87,500	LIMPIEZA Y SONDEO A BAJANTES Y GARGOLAS, ES NECESARIO REUBICAR LAS SALIDAS YA QUE EN SU MAYORIA CAEN SOBRE LOS ANDADORES	BAJADAS PLUVIALES
610,300	SE REQUIERE NIVELAR LOS TECHOS EN EDIFICIOS YA QUE TIENEN PENDIENTE INVERTIDAS. LAS BAJANTES QUEDAN MUY ALTAS RESPECTO AL TECHO, DIAMANTAR Y , LIMPIEZA Y SELLADO EN PENDIENTES	CAPTACION EN AZOTEAS
IMPORTE APROXIMADO (\$)	DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS	PARTIDA
	2.4 RED PLUVIAL NECESIDADES IDENTIFICADAS	
	2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS	

MANTENIMIENTO MENOR 2014 JUSTIFICACION TÉCNICA

TALLERES LABORATORIOS BIBLIOTECA CENTROS DE COMPUTO ANDADORES Y PASILLOS ESPACIOS EXTERIORES OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ OBSERVACIONES: TANQUE DE GAS ESTACIONARIO PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA , SE RQUIERE CONSTRUIR UN MURETE DE PROTECCION PERIMETRAL PARA QUE NIO ESTE A LA VISTA AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES CAMION PIPA RED MUNICIPAL ALIMENTACION AL SISTEMA DE LOS ALUMNOS) OSU RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ ELABORO SEMESTRAL ULTIMO AÑO ATENCION 2012 2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS ACOMETIDA REGULAR DIAMETROS DISTRIBUCION DISTRIBUCION DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EXTERIOR MALA B= BUENO R= REGULAR M= MALO I= INSERVIBLE Y SE PROTEJA EL TANQUE 2.5 GAS L.P. NO TIENE MEDIA PULG. SECCIONAMIENTO Y REGULAR CONTROL SITUACION ACTUAL ALMACENAMIENTO Vo.Bo. BUENA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO DISTRIBUCION N/A= NO APLICA INTERIOR MALA EL DIRECTOR DEL PLANTEL REQUIERE 500 ESPECIFICAR AQUÍ LTS. REQUIERE REQUIERE

OTROS (ESPECIFICAR SECCIONAMIENTO Y CONTROL DISTRIBUCION EXTERIOR DISTRIBUCION INTERIOR ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ ACOMETIDA REGISTROS PARTIDA PROTECCION ELABORO SE REQUIERE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL , PUERTA DE INGRESIOO, PISO EN LA DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS BASE, Y PASILLO DE ACCESO AL TANQUE IMPORTE TOTAL TANQUE DE GAS EN BUENAS CONDICIONES REGULAR NO TIENE REGULAR MALA Vo.Bo. ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL IMPORTE APROXIMADO (\$) 109,800 360,450 196,900 43,750 10,000 0

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS

NECESIDADES IDENTIFICADAS 2.5 GAS L.P. JUSTIFICACION TÉCNICA **MANTENIMIENTO MENOR 2014**

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

JUSTIFICACION TÉCNICA **MANTENIMIENTO MENOR 2014**

2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 1 1 A 2.5 TONS 2 3TONS 3 4TONS REGULAR REGULAR REGULAR **2.6 OTRAS** 7.5 TONS 10 TONS 15 TONS REGULAR REGULAR

OBSERVACIONES:

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES, DE ACUERDO A LOS ESPACIOS EN QUE ESTAN UBICADOS, EN GENERAL ESTAN EN REGULARES CONDIC

25 TONS

REGULAR

5TONS

REGULAR

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO , YA QUE ANUALMENTE SE LES DA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION , PERO EXISTEN EQUIPOS QUE YA TIENEN MAS DE 20 AÑOS Y SE REQUIERE SUBSTITUIRLOS	AMIENTO, YA	QUE ANUALMEN	AÑOS	AÑOS Y SE REQUIERE SUBSTITUIRLOS	SUBSTITUIRLOS	BRICACION , PET	KO EXISTEN EQU	IPOS QUE YA HE	NEN MAS DE 2
			DIAGNOSTIC	DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	RUCTURA EXISTE	NTE			
AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES	TIVIDADES				SITUACIO	SITUACION ACTUAL			
DE LOS ALUMNOS)	S)		B=	BUENO R= REO	SULAR M= MAL	B=BUENO R=REGULAR M=MALO I=INSERVIBLE	E N/A= NO APLICA	LICA	
USO	ULTIMO AÑO	1 A 2,5 TONS	SNOTE	4TONS	5TONS	7,5TONS	10TONS	15TONS	25TONS
	ATENCION								
AULAS	2012	9	12	6	25				2
TALLERES	2012			o	4	4	4		
LABORATORIOS	2012			4	4				
BIBLIOTECA	2012							4	4
CENTROS DE COMPUTO	2012	4	o	o	0				
ANDADORES Y PASILLOS	2012								
ESPACIOS EXTERIORES									
OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ)									
AUDIOVISUAL						ш			
OFICINAS						4			

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ

ELABORO

Vo.Bo.

ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL

CEDULA AP-02-2.6-A

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

MANTENIMIENTO MENOR 2014

2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPOS JUSTIFICACION TECNICA

EQUIPOS DEA/AC,PAQ, Y REM EQUIPOS DEA/AC, PAQ, Y REM DISTRIBUCION DE AIRE DESAGUES PARTIDA EQUPOS QUE REQUIEREN DE MANTO. CORRECTIVO O SUBSTITUCION DE PIEZAS PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO TERMOSTATOS RELEVADORES, BANDAS ,TRANSFORMADORES, COMPRESORES Y REPARACION DE FUGAS EN LAS LINEAS DE SISTEMA Y SERPENTIONES Y PREVENTIVO CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL, LAVADO A PRESION CON SOLVENTE QUIMICO DE SERPENTINES Y FILTOROS, CHAROLAS Y LAMINAS, VERIFICACION DE PRESION EQUIPOS TIPO PAQUETE, REMOTOS, Y MINISPLIT, QUE ANUALMENTE SE DA MANTENIMIENTO AISLAMIENTO , REDISTRIBUCION DE DUCTOS Y SUBSTITUCION O REPARACION DE REJILLAS REHABILITACION DE DUCTOS DE INYECCION Y DE RETORNO ,REHABILITACION DE REHAHABILITACION DE LINEAS DE DESAGUE Y DE DRENAJE DE LOS EQUIPOS Y DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS IMPORTE TOTAL REPARACION DE CHAROLAS EROSIONADAS POR EL AGUA AMPERAJE, MOTOR , COMPRESOR, BAMNDAS POLEAS NECESIDADES IDENTIFICADAS DE INYECCION Y DE RETORNO CARGAS DE GAS FREON . 2.6 OTRAS IMPORTE APROXIMADO (\$) 2,075,200 5,042,100 1,465,000 976,500 525,400

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ

ELABORO

Vo.Bo.

ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEI

MANTENIMIENTO MENOR 2014 JUSTIFICACION TÉCNICA

CAFETERIA (C) CENTRO DE COMPUTO (G) CENTRO DE IDIOMAS (J) BAÑOSIVESTIDORES (S) EXTRAESCOLARES OBSERVACIONES: BIBLIOTECA (B) AULAS (DFU) LABORATORIOS (E,X, M, Q, V) DMINISTRACION (A) MODULO SANITARIO UBICACIÓN DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ ELABORO DL ONA OMITJU HIDRONEUMATICO SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO PREDOMINANTE NUMERO DE MODULOS EXISTENTES B) FLUXOMETRO A) TANQUE BAJO ELECTRICA 3. CONSERVAR LOS SERVICIOS SANITARIOS HIDRAULICA DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE JUSTIFICACION TÉCNICA 100 100 25 B=BUENO R=REGULAR M=MALO I=INSERVIBLE N/A=NO APLICA LTS. 3.1 SANITARIOS SANITARIA 125 SZRSZRZ BOMBEO (HP) MUEBLES SITUACION ACTUAL **ACABADOS** Vo.Bo. 20 ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL 22222222 ESPECIFICAR AQUÍ

MANTENIMIENTO MENOR 2014

JUSTIFICACION TÉCNICA 3.CONSERVAR LOS SERVICIOS SANITARIOS

3.1 SANITARIOS

	OTROS (ESPECIFICAR)									INS	STA	LAC	ION	IES				
		CANCELERIA Y PUERTAS			ACABADOS		MUEBLES		SANITARIA			HIDRAULICA			ELECTRICA		PARTIDA	
IMPORTE TOTAL		PUERTAS	SE REQUIERE REPARACION YN SUSTITUCIONPARCIAL DE ELMENTOS DE CANCELERIA Y	PINTURA	LOS ACABADOS EN GENERAL DE MUROS Y PLAFONES REQUIERE REPARACIÓN DE INCLLIVE CAMBIO DE AZULES ELO Y LOSETA ASI COMO RESANE GENRAL Y ABLICACIÓN DE	VANDALISMO		SUSTITUCION DE LA MAYORIA DE LOS MUEBLES SANITARIOS DAÑADOS POR USO NATURAL Y		SONDEO DE LAS LINEAS	CAMBIO DE LLAVES DE MINGITORIOS A FLUXOMETRO		CAMBIO DE LLAVES DE LAVAMANOS Y MANTENIMIENTO A MANGUERAS Y CONEXIONES,	ILUMINACION CON CAMBIO DE LAMPARAS Y BALASTROS		REQUIEREN CAMBIO E INSTALACION DE EXTRACTORES, ASÍ COMO MANTENIMIENTO A	DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS	
4,166,100		488,200		0,000	875 500		1,036,800		349,800			976,400			439,400		IMPORTE APROXIMADO (\$)	

ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ELABORO

Vo.Bo.

ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO
EL DIRECTOR DEL PLANTEL

ELABORO ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ)	U)	USO	AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS)	OBSERVACIONES:		
Vo.Bo. ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PJANTEL		2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	ULTIMO AÑO EN LOSAS DE CONCRETO ATENCION			4.1 SUPERFICIE DE AZOTEAS (M².): CONCRETO 16.450	4. MANTENER EL
		Œ	Z	DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SITUACION AC B=BUENO R=REGULAR M=MALO	M ² OTRO TIPO TOTAL	4.1 IMPERMEABILIZACION (M².): MULTIPANEL O MULTIPANEL	4. MANTENER EL ESTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS
		Z	EN LAMINA METAI	RA EXISTENTE SITUACION ACTUAL M= MALO I= INSERVIBLE NIA NO APLICA	18050 M².	700	OS EDIFICIOS
			OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ)	ICA			

OTROS (ESPECIFICAR) **IMPERMEABILIZACION** RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE CONCRETO **EN TECHOS MULTIPANEL** ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ EN LAMINA METALICA PARTIDA **ELABORO** DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS IMPERMEABILIZACION TOTAL EN TODOS LOS EDIFICIOS IMPORTE TOTAL NECESIDADES IDENTIFICADAS 4.1 IMPERMEABILIZACION Vo.Bo. ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO EL DIRECTOR DEL PLANTEL IMPORTE APROXIMADO (\$) 4,147,200 4,147,200

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA

4. MANTENER EL ESTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS

TALLERES TALLERES LABORATORIOS BIBLIOTECA CENTROS DE COMPUTO ANDADORES Y PASILLOS ESPACIOS EXTERIORES OTROS (ESPECIFICAR AQUÍ OBSERVACIONES: AREA (DESARROLLO DE ACTIVIDADES CARACTERISTICAS PRINCIPALES RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO OSU DE LOS ALUMNOS) ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ **ELABORO** DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACIONAN INTERIOR EXTERIOR REAS VERDE ULTIMO AÑO ATENCION 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 3,500 M2 1,700 M2 14,000 M2 PAREDES 20000 3 3 3 3 3 3 4. MANTENER EL ESTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE JUSTIFICACION TÉCNICA **MANTENIMIENTO MENOR 2014** Z N N N N N X B= BUENO R= REGULAR M= MALO I= INSERVIBLE **4.2 OTROS** NNNNN AEEAS VERDES SITUACION ACTUAL ESTACIONAMIENTOS Vo.Bo. ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO N/A= NO APLICA EL DIRECTOR DEL PLANTEL

MANTENIMIENTO MENOR 2014 JUSTIFICACION TÉCNICA

PLANTA TRATADORA DE A.R. **ESTACIONAMIENTOS ÁREAS VERDES** PAREDES **TECHOS** PARTIDA **PISOS** ELABORO DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS LAS AULAS REQUIEREN SER PINTADAS, LOS PASILLOS Y LAS PAREDES FALSAS REPARADAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE ALFOMBRA EN BIBLIOTECA Y SUSTITUCION DE LOSETA DE 4. MANTENER EL ESTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS REQUIERE RECONSTRUICCION POR DANOS DE TERREMOTO DE 04 DE ABRIL DE 2010 SE REQUIERE RECARPETEO Y PAVIMENTO EN LOS 5 ESTACIONAMIENTOS REDISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO EN GENERAL EN TODA EL AREA VERDE IMPORTE TOTAL CERMICA EN ALGUNAS AULAS CAMBIO DE PLAFONES Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA NECESIDADES IDENTIFICADAS 4.2 OTROS Y PINTADAS Vo.Bo. IMPORTE APROXIMADO (\$) 16,354,700 4,375,200 3,148,200 4,638,600 1,953,100 1,400,100 839,500

ING. EDUARDO GONZALEZ PEREZ
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ING. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO
EL DIRECTOR DEL PLANTEL