



Recuento físico de Instalaciones 2015



Recuento físico de Instalaciones 2015

Contenido

Edificios.....	1
Instalaciones deportivas.....	3
Obra exterior, datos particulares.....	4
Obra exterior datos totales.....	5
Servicios generales.....	6
Vehículos.....	7

EDIFICIOS

Abr-15

No.	PROTOTIPO	NOMBRE	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	AVANCE	ESTADO	ÁREA	DES-PLANTE	ESPACIO DEL EDIFICIO	ESPACIO FÍSICO 1	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO DE CONSTRUCCIÓN
1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	A	1987	100%		613.40		12		OFICINAS DE DIRECCION, SUBDIRECCIONES, R. HUMANOS, R FINANCIEROS, COMUNICACION Y DIFUSION	1	CONCRETO
2	CENTRO DE INFORMACIÓN	B	1998	100%		2,749.00		11		CENTRO DE INFORMACION, DESARROLLO ACADEMICO, CENTRO DE COMPUTO	1	CONCRETO
3	CAFETERIA	C	1994	100%		510.00		3		CAFETERIA	1	CONCRETO
4	EDIFICIO AULAS, OF CS ECO-ADVAS OFNA DE ING IND	D	1981	100%	RECONS-TRUCCION EN 2013	1,658.00		13		AULAS, DEPTOS DE CONTADURIA E ING. INDUSTRIAL	1	CONCRETO
5	LAB DE ELECTRICA OFNA DPTO ING ELE	E	1987	100%		729.66		10		DEPTO DE ELECTRICA ELECTRONICA, LABORATORIOS ALMACEN	1	CONCRETO
6	EDIFICIO DE AULAS OFNA DE SIS Y COM CUBICULO MTRROS	F	1982	45%	RECONS-TRUCCION	1,658.80		16		AULAS	1	CONCRETO
7	LAB DE COMPUTO	G	1993	100%	RECONS-TRUCCION EN 2013	1,178.40		15		DEPTO DE SISTEMAS, LABORATORIKOS Y MITTO DE EQUIPO	1	CONCRETO
8	DPTO DE RMS	H	1994	100%		395.60		8		DEPTO DE RMS, COMPRAS, ACTIVO FIJO, ALMACEN, COMEDOR	1	CONCRETO
9	LAB IND, SITE	I	1991	100%		375.30		4		LABORATORIOS ING. IND., SITE	1	CONCRETO
10	CTRO IDIOMAS	J	1994	100%		518.40		10		CENTRO DE IDIOMAS	1	CONCRETO
11	EDIF DE AULAS OFNA DE GTV	L	2009	100%		1,900.00		18		AULAS, GESTION TEC Y VINCULACION,	1	CONCRETO



S. M. P.



EDIFICIOS

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Mexicali

Ab-r-15

No.	PROTOTIPO	NOMBRE	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	AVANCE	ESTADO	AREA	DES-PLANTE	ESPACIO DEL EDIFICIO	ESPACIO FISICO 1	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIPO DE CONSTRUCCIÓN
12	LAB DE METAL MEC. ARTES PLASTICAS SALA DE JUNTAS SERV MEDICOS CUBICULOS DOC	M	1983	100%		779.70		25		DEPTO METAL MECANICA, MECATRONICA, LABORATORIOS, CONGULTORIO MEDICO, ARTES PLATICAS, SALA DE JUNTAS, CUBICULOS	1	CONCRETO
13	LAB DE ING QUIMICA	Q	1981	100%		846.60		12		DEPTO QUIMICA Y BIIOQUIMICA, LABORATORIOS, ALMACEN	1	CONCRETO
14	BAÑOS Y VESTIDORES	S	1994	100%		89.68		2		BANOS, VESTIDORES	1	CONCRETO
15	EDIF DE AULAS OFNA DE CS BAS DPTO DE PLANEAC	U	1994	55%	RECONS-TRUCCION	3,470.00		18		AULAS, AUDIOVISUALES, C. BASICAS, ESTUDIOS PROFESIONALES, PLANEACION	1	CONCRETO
16	CENTRO DE SERVICIOS A ESTUDIANTES	V	1981	100%	RECONS-TRUCCION 2014	1,148.40		32		SERVICIOS ESCOLARES, DESARROLLO ACADEMICO, CUBICULOS, LABORATORIOS,	1	CONCRETO
17	LAB DE ELECTRON CUBICULOS DOC	X	1984	100%		679.40		8		DEPTO DE ELECTRONICA, LABORATORIOS, CUBICULOS, ALAMCEN	1	CONCRETO
18	AULAS ACADEMI DPTO DE ACT EXT TALLER DE DANZA	A-MOV	2010	100%		1,590.00		29		AULAS Y TALLER DE DANZA	29	MADERA
19	PLAZA CIVICA	PLAZA BICENTENARIO	2010	100%		840.00		2		PLAZA CIVICA	1	METAL Y CONCRETO
20	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PTAR	2008	100%		625.00		4		TRATAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES DEL ITM	1	CONCRETO



S. D. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

INSTALACIONES DEPORTIVAS

INSTALACIÓN DEPORTIVA	DESCRIPCIÓN	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	ESTADO FISICO	CANTIDAD	DIMENSIÓN TOTAL EN m ²
CAMPOS DE FUTBOL SOCCER	1 CAMPO CON PASTO NATURAL Y 3 SIN PASTO UNA DE LAS CANCHAS SE UTILIZA PARA PRACTICAS DE TIRO CON ARCO	1994	REGULAR	4	33,000.00
CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	1 CAMPO CON PASTO NATURAL	1995	REGULAR	1	7,700.00
TROTA PISTA	CIRCUITO PARA TROTAR	1994	REGULAR	2	47,000.00
GIMNASIO AIRE LIBRE	SECCIONES CON EQUIPO METALICO FISDICO PARA EJERCITAR	1996	REGULAR	2	800.00
CAMPO DE BEISBOL	1 CAMPO CON PASTO NATURAL Y 3 SIN PASTO	1994	REGULAR	4	42,400.00
CAMPO DE SOFTBOL	1 CAMPO CON PASTO NATURAL Y 1 SIN PASTO	1994	REGULAR	2	8,200.00
CANCHA DE BASQUET-BOL	3 CANCHAS DE BASQUET-BOL, UNA DE ELLAS CERCADA		2 MAL 1 REGULAR	3	750.00
CANCHA DE VOLVBOL	PLANCHA DE CONCRETO, CON FRACTURA		REGULAR	2	500.00

Abr-15



S. H. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI



OBRA EXTERIOR DATOS PARTICULARES

Abt-15

TIPO DE OBRA EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIÓN TOTAL	ESTADO FÍSICO
Acceso de ingreso a la institución	Es mismo acceso peatonal y vehicular	1994	1	60 m2	regular
Logo distintivo de la institución por calle 4ta	Modulo de concreto y material ligero, iluminación y sistema de	2014	1	40 m2	regular
Parada de autobus	Cubierta y banca metálica	1994	1	25 m2	regular
Banquetas / andadores	Banquetas de concreto armado		1	1200 ml	regular
Estacionamiento exterior	Delimitado con poste y cable metálico, sin revestimiento	2014	1	250 m2	regular
Cerco perimetral	Metálico, concreto y malla ciclónica		1	2200 ml	regular
Alumbrado exterior	Poste de concreto y madera con bombilla de 500 w		70	700 ml	regular
Pavimento	Carpeta asfáltica		1	1100 ml	malas condiciones
Señalización	Poste y anuncio de metal y pintura para tráfico		1		regulares condiciones



S. R. P.



OBRA EXTERIOR

Area total andadores, plazas, plazuelas, patios

DESCRIPCION DE OBRA	MEDIDA
Edificios Area total construida	22,400 m2
Estacionamientos Area total	39,800 m2
Area verde total	34,000 m2
Perimetro total del terreno	2,200 mts lineal
Area factible de construir	44,600 m2
Area total instalaciones deportivas	139,200 m2
Area total terreno	292,184 m2
- Terreno 1	
- Terreno 2	



S. E. P.



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Mexicali

SERVICIOS EXTERNOS

Abr-15

SERVICIOS GENERALES	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD TOTAL	ESTADO DE LA CAPACIDAD	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	ESTADO FÍSICO	CANTIDAD
CISTERNA	- 1 CISTERNA PARA RIEGO, - 2 CISTERNAS PARA OFICINAS - 1 DE AGUAS NEGRAS	1 DE 60 M3, 1 DE 6 M3, 1 DE 28 M3 Y 1 DE 85 M3		2 EN 1981, 1 EN 1984 Y 1 EN 1994	REGULAR	4
ESTACIONAMIENTOS		1000 VEHICULOS	INSUFICIENTE		35% DE SUP EN BUENAS CONDICIONES 65% MALAS CONDICIONES	5
PLAZA CIVICA	- 1 EXPLANADA Y - 1 CON CUBIERTA METALICA Y ESCENARIO	1000 PERSONAS CADA UNA		1 EN 2010 Y 1 EN 1994	BUENAS CONDICIONES	2
SUBESTACION ELECTRICA	EDIFICIOS B,D,G, M,U,V				BUENAS CONDICIONES	6
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA BIOLOGICA DE AGUAS DOMESTICAS	7 LITROS/SEG		2008	MALAS CONDICIONES	1



S. E. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI



DIAGNÓSTICO DEL PARQUE VEHICULAR

Abr-15

No.	Tipo de Vehículo	Descripción	Año	Fabricante	Modelo	Estado físico	Cantidad	Costo
1	Autobus	Autobus de 40 pasajeros, un dormitorio para chofer y aire acondicionado	2003	VOLVO	Cornil	Se encuentra en regular estado, se utiliza para transportar a estudiantes en eventos académicos, deportivos y culturales.	1	1,300,000.00
2	Microbus	Automático de 12 pasajeros, con aire acondicionado, frenos de aire.	2012	Mercedez Benz	Sprinter	Se encuentra en buen funcionamiento, es utilizado para transportar estudiantes y personal de la institución.	1	480,000.00
3	Auto Sedan	Estándar, cuatro puertas, austero	2011	Nissan	Tsuru	Se encuentra en buen estado, principalmente es utilizado para tareas administrativas.	1	185,000.00
4	Panel Van	Panel de pasajeros 12 asientos, automático, aire acondicionado	2003	Chevrolet	Express 3500	Se encuentra en buen funcionamiento, es utilizado para transportar estudiantes y personal de la institución.	1	170,000.00
5	Panel Van	Panel de pasajeros 12 asientos, automático, aire acondicionado	2001	Ford	E 350	Se encuentra en buen funcionamiento, es utilizado para transportar estudiantes y personal de la institución.	1	50,000.00
6	Pick Up	Estándar, con refrigeración, para carga hasta 1/2 Ton	1997	Nissan	Caja larga	Carro de trabajo en buen estado, es utilizado para labores propias del dpto de Rec Mat y Servicios, principalmente del área de compras.	1	32,000.00
7	Pick Up	Automático, con refrigeración y frenos de aire.	1994	Chevrolet	2500	Carro de trabajo en buen estado, es utilizado para labores propias del dpto de Rec Mat y Servicios, tales como recolección de basuras, movimiento de mobiliarios y equipos, entre otros.	1	20,000.00
8	Pick Up	Estándar, con refrigeración, para carga hasta 1/2 Ton	2004	Ford	F 350 XL	Carro de trabajo en buen estado, es utilizado para labores propias del dpto de Rec Mat y Servicios, principalmente del área de compras, y servicios diversos de movimiento de materiales.	1	165,000.00
9	Panel Van	Automático, con aire acondicionado, para transporte de personas.	1984	Dodge	RDM	Regulares condiciones con problemas de suspensión, transmisión y columna de dirección. Solo es utilizado internamente para transportar material de jardinería.	1	12,000.00



R. E. P.

DIAGNÓSTICO DEL PARQUE VEHICULAR

Abr-15

No.	Tipo de vehículo	Descripción	Año	Fabricante	Modelo	Estado físico	Cantidad	Costo
10	Pick Up	Carro de trabajo, estándar, carga para 1 tonelada	1993	Chevrolet	Estaquita	Malas condiciones, se utiliza solo dentro de la institución, y los problemas que presenta son: - Carrocería y tapicería muy dañada - Plataforma caída - Requiere reparación del motor y - Cambio de suspensión	1	4,000.00
11	Panel	Unidad para 12 pasajeros	1994	Volkswagen	Combi	Fuera de operación, requiere reparaciones mayores.	1	0.00
12	Camión de pasajeros	Equipo de transporte de 40 plazas, con sistema de aire acondicionado, frenos de aire,	1980	Chevrolet		Fuera de operación, requiere reparaciones mayores.	1	0.00
13	Pick up	Unidad de trabajo, para 1/2 tonelada de capacidad	1981	Chevrolet		Malas condiciones, no es conveniente reparacion.	1	0.00
14	Camión de pasajeros	Autobus de 40 pasajeros	1967	Dina		Fuera de operación, chasis dañado.	1	0.00
A	Pick Up	Unidad automática de 1/2tonelada de capacidad	1996	Ford		Fuera de operación	1	donación de la SCT (sin dctos)
B	Pick Up	Unidad automática de 1/2tonelada de capacidad	1988	GMC		Fuera de operación	1	donación de la SCT (sin dctos)
C	Carro Tanque	Unidad para riego	1981	GMC		Regulares condiciones solo uso interno	1	donación x Coca Cola (sin dctos)
D	Camión de Carga	Plataforma	1980	Ford	V-8	Fuera de operación	1	donación de la SCT (sin dctos)
E	Pick Up	Unidad automática de 1/2tonelada de capacidad	1992	Ford		Fuera de operación	1	donación de la SCT (sin dctos)
F	Pick Up	Unidad automática de 1/2tonelada de capacidad	1978	Chevrolet		Fuera de operación	1	donación de la SCT (sin dctos)



S. R. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI

