



EDIFICIOS 2013

EDIFICIO	TIPO	ESTADO	AÑO CONSTRUCCION	ESTATUS	ÁREA	DESPLANTE
AULAS MOVILES U	ATÍPICO	Necesita Reparacion	2010	Terminado	Área:1590m ²	Desplante:0m ²
EDIFICIO A	ATÍPICO	Bueno	1987	Terminado	Área:613m ²	Desplante:613m ²
EDIFICIO E	ATÍPICO	Bueno	1987	Terminado	Área:730m ²	Desplante:730m ²
EDIFICIO I	ATÍPICO	Bueno	1991	Terminado	Área:375m ²	Desplante:375m ²
EDIFICIO J	ATÍPICO	Necesita Reparacion	1994	Terminado	Área:518m ²	Desplante:518m ²
EDIFICIO V	ATÍPICO	En Reparacion	1981	Terminado	Área:1148m ²	Desplante:1148m ²
EDIFICIO X	ATÍPICO	Bueno	1984	Terminado	Área:679m ²	Desplante:679m ²
EDIFICIO S	BAÑOS Y VESTIDORES	Necesita Reparacion	1994	Terminado	Área:90m ²	Desplante:90m ²
EDIFICIO B	BIBLIOTECA 600 LECTORES	Bueno	1998	Terminado	Área:2749m ²	Desplante:1375m ²
EDIFICIO C	CAFETERÍA	Bueno	1994	Terminado	Área:510m ²	Desplante:510m ²
EDIFICIO G	LABORATORIO DE CÓMPUTO 2 NIVELES	Bueno	1993	Terminado	Área:1178m ²	Desplante:589m ²
EDIFICIO M	LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA	Bueno	1983	Terminado	Área:780m ²	Desplante:780m ²
EDIFICIO Q	LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA	Bueno	1981	Terminado	Área:847m ²	Desplante:847m ²
EDIFICIO H	MÓDULO DE SERVICIOS GENERALES	Bueno	1994	Terminado	Área:396m ²	Desplante:396m ²
EDIFICIO U	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO I(BASTÓN)	En Reparacion	1994	Proceso	Área:3470m ²	Desplante:1735m ²
EDIFICIO D	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	Bueno	1981	Terminado	Área:1658m ²	Desplante:829m ²
EDIFICIO F	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	En Reparacion	1982	Terminado	Área:1659m ²	Desplante:829m ²
EDIFICIO L	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	Bueno	2009	Terminado	Área:1900m ²	Desplante:950m ²

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN EDIFICIOS 2013

Edificio	Tipo de espacio físico	Descripción	Tipo de Construcción	Cantidad
A	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 3 MUEBLES CON MAMPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
A	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO CON 3 MUEBLES Y MAMPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
A	Cocina	AREA DE CAFE Y ALIMENTOS LIGEROS	Exprofeso	1
A	Oficina	SECRETARIA DE LAS SUBDIRECCIONES DE PLANEACION Y ACADEMICA	Exprofeso	1
A	Oficina	SUBDIRECCION ACADEMICA	Exprofeso	1
A	Oficina	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y DIFUSION	Exprofeso	1
A	Oficina	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Exprofeso	1
A	Oficina	DIRECCION DEL PLANTEL	Exprofeso	1
A	Oficina	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Exprofeso	1
A	Oficina	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Exprofeso	1
B	Aula de Cómputo	CENTRO DE COMPUTO DEL CENTRO DE INFORMACION	Exprofeso	1
B	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 10 MUEBLES CON MAMPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
B	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO CON 10 MUEBLES CON MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1
B	Biblioteca	AREA DE DISPOSICION DE LIBROS, ARTICULOS Y LECTURA	Exprofeso	1
B	Hemeroteca	AREA DISPONIBLE PARA 30 PERSONAS	Exprofeso	1
B	Sala de Lectura	EN PLANTA ALTA SALA DE LECTURA	Exprofeso	1
B	Cubículo	SECRETARIA DE JEFE DE POSGRADO	Exprofeso	1
B	Cubículo	CUBICULOS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES EN AMBAS	Exprofeso	3

B	Cubículo de Jefatura	JEFE DE POSGRADO	Exprofeso	1
B	Cubículo de Jefatura	JEFE DE CENTRO DE COMPUTO	Exprofeso	1
B	Cubículo de Profesor	CUBICULOS PARA INVESTIGADORES Y DOCENTES	Exprofeso	5
B	Oficina	JEFE DE CENTRO DE INFORMACION	Exprofeso	1
B	Sala de Videoconferencia	SALA PARA 30 PERSONAS	Exprofeso	1
C	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 3 MUEBLES CON MAMPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
C	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO CON 3 MUEBLES Y MAMPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
C	Área de Mesas	ESPACIO PARA 300 PERSONAS	Exprofeso	1
C	Cafetería	BARRA DE ATENCION AL PUBLICO	Exprofeso	1
C	Cocina	ESPACIO CON PLANCHA PARA PREPARACION DE LAIMENTOS, EXTRACTOR	Exprofeso	1
D	Sala Audiovisual	CON 80 BUTACAS, EQUIPO DE PROYECCION Y TEMPLETE	Exprofeso	1
D	Aula para 42 Alumnos	ESPACIO CON 42 MUEBLES PARA ALUMNOS	Exprofeso	11
D	Módulo de Servicios Sanitarios	ESPACIO CON 3 MUEBLES SANITARIOS PARA PERSONAL	Exprofeso	2
D	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 6 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1
D	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO CON 4 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1
D	Cubículo de Jefatura	JEFE DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINSITRATIVAS YJEFE DE	Exprofeso	2
D	Cubículo de Profesor	AREA EN PLANTA BAJA COLN AMAMAPRA DE ALUMINI VIDRIO Y	Exprofeso	16
D	Sala de Juntas	PARA 15 PERSONAS	Exprofeso	1
E	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 6 MUEBLES CON MAMAPRAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1
E	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO DE 6 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1

E	Almacén	PARA EQUIPO, ACCESORIOS Y REFACCIONES	Exprofeso	1
E	Cubículo de Profesor	PARA DOCENTES DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA	Exprofeso	6
E	Laboratorio	PARA DIFERENTES MATERIAS DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	Exprofeso	6
E	Oficina	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA Y SECRETARA	Exprofeso	1
E	Oficina	JEFE DE LABORATORIO DE ING. ELECTRICA	Exprofeso	1
E	Sala	COMPUTO	Exprofeso	1
E	Sala de Maestros	PARA 25 PERSONAS	Exprofeso	1
F	Aula para 42 Alumnos	EN PROCESO DE RECONSTRUCCION ACTUALMENTE NO SE	Exprofeso	16
F	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 6 MUEBLES	Exprofeso	1
F	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO DE 6 MUEBLES	Exprofeso	1
G	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 6 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	2
G	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO DE 6 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	2
G	Almacén	PARA MATERIAL DE LIMPIEZA	Exprofeso	2
G	SITE (Sistema Integral de Telecomunicaciones)	EQUIPO CON RACKS Y REGULADOR DE VOLTAJE	Exprofeso	1
G	Cubículo de Jefatura	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y SECRETARIA	Exprofeso	1
G	Laboratorio	COMPUTO	Exprofeso	8
G	Área de Mantenimiento y Almacén	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Exprofeso	1
H	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 3 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1
H	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO DE 2 MUEBLES Y MAMPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
H	Almacén	ALMACEN DE TRANSICION DE MATERIAL, PAPELERIA Y EQUIPO	Exprofeso	1

H	Cocina	PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y	Exprofeso	1
H	Taller	CARPINTERIA	Exprofeso	1
H	Oficina	JEFE Y AUXILIAR DE COMPRAS	Exprofeso	1
H	Oficina	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Exprofeso	1
H	Oficina	ENCARGADO DE ACTIVO FIJO Y ALMACEN	Exprofeso	1
I	SITE (Sistema Integral de Telecomunicaciones)	SISTEMA EN RACKS	Exprofeso	1
I	Laboratorio	PARA INGENIERIA INDUSTRIAL	Exprofeso	2
J	Aula para 40 Alumnos	MOBILIARIO PARA 40 ALUMNOS	Exprofeso	1
J	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 8 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1
J	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO PARA 8 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	1
J	Cubículo de Profesor	ESPACIO PARA 2 PERSONAS	Exprofeso	1
J	Oficina	JEFE DE CENTRO DE IDIOMAS Y SECRETARIA	Exprofeso	1
L	Aula para 42 Alumnos	MOBILIARIO PARA 42 ALUMNOS	Exprofeso	15
L	Módulo de Servicios Sanitarios	EN OFICINA DE JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES	Exprofeso	1
L	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 9 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	2
L	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO DE 10 MUEBLES CON MAMPARAS DE ALUMINIO	Exprofeso	2
L	SITE (Sistema Integral de Telecomunicaciones)	RACKS	Exprofeso	1
L	Cubículo de Profesor	ESPACIO PAR 1 PERSONA CON MAMPARA DE ALUMINIO VIDRIO Y	Exprofeso	8
L	Oficina	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION	Exprofeso	1
L	Sala de Juntas	PARA 15 PERSONAS	Exprofeso	1

M	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 6 MUEBLES Y MAMPARAS DE MADERA	Exprofeso	1
M	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO DE 6 MUEBLES CON MAMPARA DE MADERA	Exprofeso	1
M	Almacén	EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA	Exprofeso	2
M	Área de Tableros Eléctricos	EMPOTRADO EN MURO	Exprofeso	2
M	Cubículo	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	Exprofeso	1
M	Cubículo de Jefatura	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ING. MECANICA	Exprofeso	1
M	Cubículo de Jefatura	JEFE DEL LABORATORIO DE MECANICA	Exprofeso	1
M	Cubículo de Profesor	PARA 1 PERSONA	Exprofeso	10
M	Laboratorio	PRACTICAS DE DIFERENTES MATERIAS DE ING, MECANICA E ING.	Exprofeso	8
M	Taller	ARTES PLASTICAS	Exprofeso	1
M	Sala de Videoconferencia	PARA 40 PEERSONAS	Exprofeso	1
M	Oficina	JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTOS	Exprofeso	1
Q	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 6 MUEBLES Y MAMPARAS DE CONCRETO	Exprofeso	1
Q	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO CON 6 MUEBLES Y MAMPAREAS DE CONCRETO	Exprofeso	1
Q	Almacén	PARA EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS	Exprofeso	2
Q	Área de Tableros Eléctricos	INSTALADO EN ANAQUEL DE ALUMINIO	Exprofeso	1
Q	Laboratorio	2 AREAS CON MESAS TRADICIONALES, 1 CON EQUIPO DE OPERACIONES	Exprofeso	6
Q	Oficina	JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y SECRETARIA	Exprofeso	1
Q	Oficina	JEFE DE LABORATORIO DE QUIMICA	Exprofeso	1
S	Baños y Vestidores Hombres	REGADERAS, SANITARIO DE 6 MUEBLES	Exprofeso	1

S	Baños y Vestidores Mujeres	REGADERAS Y SANITARIO CON 6 MUEBLES	Exprofeso	1
U	Aula para 30 alumnos	CONSTRUCCION MOVIL DE MADERA	Adaptado	20
U	Aula para 40 Alumnos	CONSTRUCCION MOVIL DE MADERA	Adaptado	8
U	Taller	DANZA	Adaptado	1
U	Oficina	JEFE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SECRETARIA	Adaptado	1
U	Sala Audiovisual	CON 120 BUTACAS	Exprofeso	2
U	Aula para 42 Alumnos	EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	12
U	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	2 ESPACIOS SANITARIOS CON 7 MUEBLES CON MAMPARAS DE ALUMINIO Y	Exprofeso	3
U	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	2 ESPACIOS SANITARIOS CON 7 MUEBLES Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y	Exprofeso	3
U	Cubículo	SECRETARIA DE CIENCIAS BASICAS	Exprofeso	1
U	Cubículo de Fotocopiado	EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADO	Exprofeso	1
U	Cubículo de Jefatura	JEFE DE CIENCIAS BASICAS	Exprofeso	1
U	Cubículo de Profesor	ESPACIO PARA UNA PERSONA	Exprofeso	24
U	Oficina	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION	Exprofeso	1
U	Oficina	JEFE DE DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES Y SECRETARIA	Exprofeso	1
U	Sala de Maestros	PARA DOCENTES DE CIENCIAS BASICAS	Exprofeso	1
V	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO DE 8 MUEBLES, EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	1
V	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO CON 8 MUEBLES, EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	1
V	SITE (Sistema Integral de Telecomunicaciones)	EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	1
V	Cubículo de Profesor	EN PROCESO DE RECONSTRUCCION PARA UNA PERSONA	Exprofeso	6

V	Laboratorio	PARA INGENIERIA INDUSTRIAL, EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	2
V	Oficina	ESTUDIOS PROFESIONALES, EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	1
V	Oficina	DESARROLLO ACADEMICO, EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	1
V	Oficina	SERVICIOS ESCOLARES, EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	1
V	Sala de Maestros	EN PROCESO DE RECONSTRUCCION	Exprofeso	1
X	Módulo de Servicios Sanitarios Hombres	SANITARIO CON 4 MUEBLES Y MAMAPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
X	Módulo de Servicios Sanitarios Mujeres	SANITARIO CON 4 MUEBLES Y MAMAPARA DE ALUMINIO	Exprofeso	1
X	Almacén	EQUIPO, REFACCIONES Y HERRMAIENTA	Exprofeso	1
X	Cubículo de Jefatura	JEFE DE LABORATORIO DE ING. ELECTRONICA	Exprofeso	1
X	Cubículo de Profesor	PARA 1 PERSONA	Exprofeso	3
X	Laboratorio	COMPUTO	Exprofeso	1
X	Laboratorio	DIFERENTES MATERIAS DE ING. ELECTRONICA	Exprofeso	6
X	Sala de Juntas	PARA 20 PERSONAS	Exprofeso	1

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Instalación Deportiva	Descripción	Año	Estado Físico	Cantidad	Dimensión Total
CANCHA DE BÁSQUETBOL	PISO DE CONCRETO Y TABLERO METALICO Y DE CONCRETO	1982	Necesita Reparacion	4	2240
CANCHA DE VOLÉIBOL	PISO DE CONCRETO	1994	Necesita Reparacion	1	335
TRIBUNAS O GRADAS	METALICAS Y MADERA	1994	Bueno	3	180
CANCHA DE FÚTBOL SOCCER	1 CON PASTO Y 4 DE TIERRA	1994	Necesita Reparacion	5	40800
CANCHA DE FÚTBOL AMERICANO	CAMPO CON PASTO	1994	Necesita Reparacion	1	13400
CANCHA DE BÉISBOL	1 CON PASTO Y 3 DE TIERRA	1994	Necesita Reparacion	4	37580
PISTA DE ALTETISMO	DE TIERRA	1994	Necesita Reparacion	2	12000

SERVICIOS GENERALES 2013

Servicio General	Descripción	Capacidad Total	Estado Capacidad	Año	Estado Físico	Cantidad
AGUA - BOMBA DE AGUA	CARCAMO DE BOMBEO DE RIEGO A CAMPOS DEPORTIVOS Y AGUA TRATADA Y OFICINAS	HP	Insuficiente	1994	Necesita Reparación	6
AGUA - BOMBA DE POZO PROFUNDO	AGUAS NEGRAS A NIVEL MAS ALTO	HP	Insuficiente	1981	Necesita Reparación	1
AGUA - REGISTRO HIDRÁULICO	AGUAS NEGRAS		Insuficiente	1981	Necesita Reparación	35
AGUA - SISTEMA HIDRONEUMÁTICO	PARA SANITARIOS D EDIF L Y G, PLANTA TRATADORA		Insuficiente	2009	Necesita Reparación	4
AGUA - TINACO	PARA RIEGO POR GOTEIO DE ARBOLES EN PERIMETRO	LTS	Insuficiente	2012	En Reparación	3
AGUA - TOMA EXTERIOR (Diámetro)	PARA AGUA EN SANITARIOS Y LIMPIEZA	2 CM	Suficiente	1981	Necesita Reparación	1
DRENAJE - CONEXIÓN A RED MUNICIPAL	CONECTADO 100% DE DESCARGA	6 PULG	Suficiente	1981	Necesita Reparación	1
DRENAJE - REGISTRO SANITARIO	DE LADRILLO PROMEDIO DE 0.80X0.80X1.20		Suficiente	1981	Necesita Reparación	70
ENERGIA - ACOMETIDA CFE ALTA TENSIÓN	CAPACIDAD TOTAL DE TRANSFORMADORES 2300KVA	34500 VOLT	Suficiente	1981	Bueno	5
ENERGIA - RED EXTERIOR ÁREA	1005 DE LA RED ES AEREA	M	Suficiente	1981	Bueno	1
ENERGIA - REGISTROS	1 POR SUBESTACION		Suficiente	1981	Bueno	5
ENERGIA - SUBESTACIÓN	PEDESTAL	2300 KVA	Suficiente	1981	Bueno	5
ENERGIA - TABLEROS DE CONTROL EN EDIF.	INSTALADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES		Suficiente	1981	Bueno	17
ENERGIA - TRANSFORMADOR	3 LADO SUR Y 1 EN LADO ESTE DEL PREDIO	2300 KVA	Suficiente	1981	Bueno	4
GAS - TANQUE ESTACIONARIO	EN LABORATORIO DE QUIMICA Y CAFETERIA	LTS	Suficiente	1981	Bueno	2

EXTERIORES 2013

Tipo de Obra Exterior	Descripción	Año	Cantidad	Dimensión Total	Estado Físico
PUERTA DE ACCESO PEATONAL	METALICAS DE 1 HOJA	1994	3		Necesita Reparación
PUERTA DE ACCESO VEHICULAR	METALICA	1994	8		Necesita Reparación
ANDADOR	ADOQUINADO DE CONCRETO	1981	12	15600 M2	Bueno
PLAZA CÍVICA	1 CON CUBIERTA METALICA, Y ESCENARIO DE CONCRETO	1994	1	5640 M2	Bueno
ESTACIONAMIENTO PAVIMENTADO	CAPACIDAD PARA 375 VEHICULOS	1981	4	14700 M2	Bueno
ESTACIONAMIENTO TERRACERÍA	CON SUELO MEJORADO CAPACIDAD PARA 600 VEHICULOS	1994	1	18750 M2	Necesita Reparación
JARDIN	CON PASTO, ARBUSTOS ARBOLES Y VEGETACION DESERTICA	1981	11	34000 M2	Bueno
PATIO DE MANIOBRAS PAVIMENTADO	EN PATIO EDIFICIO H	1994	1	900 M2	Bueno
BARDA PERIMETRAL MIXTA DISEÑO PROPIO	BLOCK DE CONCRETO Y TUBULAR METALICO	1994	1	1100 M	Bueno
BARDA PERIMETRAL CERRADA	BLOCK DE CONCRETO	1994	1	700 M	Bueno
ALAMBRADO PERIMETRAL (MALLA CICLÓN)	LADO ESTE DEL PREDIO	1994	1	400 M	Necesita Reparación

VEHICULOS 2013

Tipo de Vehículo	Descripción	Año	Fabricante	Modelo	Estado Físico	Cantidad
Autobús	PARA 40 PASAJEROS	2003	VOLVO	VOLVO	Necesita Reparacion	1
Autobús	PARA 40 PASAJEROS	1967	DINA	DINA	Irreparable	1
Automóvil	COMPACTO ESTANDAR	2011	NISSAN	TSURU	Bueno	1
Camión de Carga	DOBLE RODADO Y	2003	FORD	F350	Bueno	1
Camión de Carga	DONADO POR SCT	1980	FORD	FORD	Necesita Reparacion	1
Camioneta o Pickup	PARA 12 PASAJEROS	2003	CHEVROLET	EXPRESS 3500	Bueno	1
Camioneta o Pickup	DONADO POR SCT	1978	CHEVROLET	CHEVROLET	Irreparable	1
Camioneta o Pickup	DOANDO POR SCT	1992	FORD	FORD	Irreparable	1
Camioneta o Pickup	PIPA DE RIEGO DONADA POR	1981	GMC	GMC	Necesita Reparacion	1
Camioneta o Pickup	P	1988	GMC	GMC	Irreparable	1
Camioneta o Pickup	PARA 12 PASAJEROS	2001	FORD	E 350	Bueno	1
Camioneta o Pickup	DOBLE RODADO	1997	NISSAN	ESTAQUITA	Bueno	1
Camioneta o Pickup	PICK UP 1/2 TONELADA	1994	CHEVROLET	2500	Necesita Reparacion	1
Camioneta o Pickup	PARA 12 PASAJEROS	1984	CHRYSLER	DODGE	Necesita Reparacion	1
Camioneta o Pickup	PARA 12 PASAJEROS	1994	VOLKSWAGEN	COMBI	Necesita Reparacion	1
Camioneta o Pickup	PICK UP DONADO POR	1996	FORD	F150	Irreparable	1
Microbús	PAR 12 PASAJEROS	2012	MERCEDES BENZ	SPRINTER	Bueno	1